

מס': 97046 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר מונה רשום: 141314

מספר רכב: 77-905-86 תוצר ודגם רכב: טויוטה

שנת ייצור: 2017 מס' מנוע: 5898

סוג שילדה: שילדה מרכב מס' שילדה: 4853



מס"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, שריטות פגושים.
9.	מערכת בלמים ( ללא פירוק גלגלים )	✓		
10.	צמיגים	✓		
11.	מערכת תאורה ( כולל מצבר )	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחוננים		✗	בקורת לחץ אויר בצמיגים דולקת.
14.	הערות כלליות			ביטנה גלגל קדמי שמאלי חסרה.

עלִיך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכלי גומי, כולל תושבות מנוע לגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקין בלבד יש לבדוק התאמה וה זיהוי רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

- 27/02/2020 אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 27/02/2020 בשעה 11:53 במקום דינמומטר רעננה
- הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.
  - להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה
  - צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.
  - אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והבאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה