

מס': 97689 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר
 מספר רכב: 15-083-87
 שנת ייצור: 2017
 סוג שילדה: שילדה מרכב

מונה רשום: 98471
 תוצר ודגם רכב: הונדה
 מס' מנוע: 5811
 מס' שילדה: 4550



דינמומטר לבדיקת רכב רעננה רח התעשייה 14

מס'ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	תיקוני פגיעות במרכב וצבע, פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, מעיכות ספים, פגיעות פגוש קדמי.
9.	מערכת בלמים (לא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים		✗	צמיג אחורי ימני פגום.
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחזונים	✓		
14.	הערות כלליות			

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחראיות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, למנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש.מ.ן, ומיכלי גומי, כולל תושבות מנוע וג'יר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקין בלבד יש לבדוק התאמה והזיהוי רשיון הרכב מספר שילדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 16/06/2020

בשעה 14:11 במקום דינמומטר רעננה

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעת הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.