

מס': 98758 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר מונה רשום: 76548

מספר רכב: 34-618-55 תוצר ודגם רכב: שברולט

שנת ייצור: 2017 מס' מנוע: 0178

סוג שילדה: שילדה מרכב מס' שילדה: 0178



מס"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקוני פגיעות במרכב וצבע, פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, שריטות פגושים.
9.	מערכת בלמים ( ללא פירוק גלגלים )	✓		
10.	צמיגים	✓		
11.	מערכת תאורה ( כולל מצבר )	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחוננים	✓		
14.	הערות כלליות			פגיעה במצננים +נזילות שמן.

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישינים, מערכות חשמל, מנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכללי גומי, כולל תושבות מנוע לגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקין בלבד יש לבדוק התאמה זה זיהוי רשיון הרכב מספר שלדה ומונע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 02/09/2020 בשעה 15:51 במקום דינמומטר רעננה הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב טופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים .

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה .