



טופס סיכום אחיד (עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מס': 96678 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר מונה רשום: 128356

מספר רכב: 42-932-08 תוצר ודגם רכב: הונדה

שנת ייצור: 2016 מס' מנוע: 6818

סוג שילדה: שילדה מרכב מס' שילדה: 9116

מס"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	תיקוני פגיעות במרכב וצבע, לחיצות גג, מעיכות סף שמאל, פגיעות פגוש קדמי+כיפוף מגן פנימי+גריל חזית פגום+ שריטות פגוש אחורי.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים	✓		
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחוננים	✓		
14.	הערות כלליות			

ביטנות תחתית שבורות.

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכללי גומי, כולל תושבות מנוע וגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקינבלבד יש לבדוק התאמה וה זיהוי רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

19/01/2020

מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך

אני החתום מטה בוחן נים בכר בוחן מס 482

בשעה 10:06 דינמומטר רעננה במקום

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב טופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים .

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והבאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה

חתימת הבוחן :

חתימת הלקוח :