

**טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות**

מס' רכב:	44734101	תוצר:	Auris 1.8 HSD Hybrid	דגם:	Toyota	מס' שלדה:	8213
מס' מנוע:	1879	מזד מרחק:	128392	שנת יצר:	2018	חברה:	קבצה 1-3
מזמין הבדיקה:	אוטו סנטר	יכתובת:		סוג הרכב:		סוג השלדה:	שלדת מרכב

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גזש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	V	
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	V	
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	V	
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	V	
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים		X
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב		X
20	מערכת תאורה ומחוננים	V	
21	הערות כלליות	V	

העחת:

- מציא המריכים את מסן הבדיקה היג הממציא המפרטים בכתב בטופס הסיכום בכספף לתוצאת הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממסן הבדיקה.
- מידע על חמרת הליקויים והצעת מחיר לתקון יש לקבל ממסן מותרש או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחרות קנה הרכב.
- אחרות מסן הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבנדקו והמציא בטופס הבדיקה בלבד.
- מבל לגרוע מכל אחרות עפ"ל כל דע, לרבות דעי הבדיקה אחרות על תשאת הבדיקה של מערכת מנמת בכל אחת מהבדיקות.**

**הע: לתקפה של שלשה חודשים או 6,000 ק"מ לפי המקדם, או אחרות לתשאת הבדיקה של מערכת מנמת עקב תקלות**

**במערכת מרל ממוחשבות**

- צילם תשיון הרכב מהרשיון המקורי וסן צילם של תשיון הנהיגה של מזמן הבדיקה אשר הוצג בעת הבדיקה ישמח ביוחד עם טופס הבדיקה.
- המסמכים הנלוים לתקפה של 24 חודשים
- אן מזמן הבדיקה מאשר שקראת והוצא לדעת הממציא התשומים בטופס הסיכום ודעו לי שממציא אלה בלבד מריכים את מסן הבדיקה.

סאמור בטופס זה

- על מנת למעט הוצאה באמצעות כפל תשיות רצי ושומלץ בעת העברת בעלות לבעד בדיקה והתאמה אם מספר המסע והשלדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר.
- לפקידה בזאר, תסאם לרשום בטופס הבדיקה ואלרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אן להעביר את הבעלות וש לפסנת

למשרד הרשיו לבחור רגשא

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבצעת על ידי מסן הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצע המספ של הרכב ומשרותיו בלבד. בכספף להצורה חתומה על ידי מזמן הבדיקה.

אני הח"מ	חתימה	22/01/2020	מאשר כי בדיקת את הרכב בתאריך	96	בדק רכב בעל מס' תעודה	חתימה
ובצעת מבחן דרך ברכב	כרטיס עסדה: WEB71678	בדיקה רגלה	תהליך מבחן	נכון ק לא נמצא/נמצא ליקי בטוחות אשר עלול לסס עברי אורח	מאשר רכב בעל מס' תעודה	חתימה