

מס': 96732 רשיון מוסך מס': 9224



מזמין הבדיקה: אוטו סנטר
 מספר רכב: 46-717-81
 שנת ייצור: 2017
 סוג שילדה: שילדה מרכב
 מונה רשום: 87168
 תוצר ודגם רכב: יונדאי
 מס' מנוע: 1519
 מס' שילדה: 5520

מס"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע			
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	מעיקה משקוף שמאל+לחיצה משקוף ימין, פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, מעיכות ספים, שריטות פגושים.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)		✗	רפידות בלם אחורי שחוקות, לפרק גלגלים לבדיקה.
10.	צמיגים			
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)		✗	צמיגים קדמיים פגומים, צמיג אחורי שמאלי פגום.
12.	העברת כח	✓		
13.	מחוננים	✓		
14.	הערות כלליות			

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכלי גומי, כולל תושבות מנוע וגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקינבלבד יש לבדוק התאמה וה זיהוי רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 דינמומטר רעננה
 בשעה 14:44 במקום

מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 23/01/2020

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.