



מס': 96983 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר מונה רשום: 122459

מספר רכב: 47-709-08 תוצר ודגם רכב: הונדה

שנת ייצור: 2017 מס' מנוע: 2823

סוג שילדה: שילדה מרכב מס' שילדה: 2114

מס'ד	המערכת	תיקן	לא תיקן	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקוני פגיעות במרכב וצבע, פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, מעיכות סף ימין, שריטות גג, שריטות פגושים.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים		X	צמיגים קדמיים פגומים, צמיג אחורי ימני פגום.
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחווניים		X	בקורת לחץ אוויר בצמיגים דולקת.
14.	הערות כלליות			

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, למנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכלי גומי, כולל תושבות מנוע וגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תיקן בלבד יש לבדוק התאמה זהו רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 20/02/2020 בשעה 11:30 במקום דינמומטר רעננה

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים .

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה .