

מס': 97163 רשיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר
מספר רכב: 47-816-08
שנת ייצור: 2017
סוג שילדה: שילדה מרכב

מונה רשום: 126213
תוצר ודגם רכב: הונדה
מס' מנוע: 5052
מס' שילדה: 6771



מס"ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, מעיכות סף ימין, פגיעות פגושים.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים	✓		
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחווניים		✗	מנורת בקורת נהול מנוע דולקת, בקורת לחץ אויר בצמיגים דולקת.
14.	הערות כלליות			ביטנה מנוע חסרה.

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, למנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכללי גומי, כולל תושבות מנוע לגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדיהם הרשומים בעמודה תקינה בלבד

יש לבדוק התאמה זה זיהוי רשיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרשיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 12/03/2020 בשעה 14:35 במקום דינמוטר רעננה

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.