

מס': 97206 רישון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר
מספר רכב: 65-943-39
שנת ייצור: 2016
סוג שילדה: שילדה מרכב

מונה רשום: 83403
תוצר ודגם רכב: יונדאי
מס' מנוע: 3792
מס' שילדה: 1208



מס'ד	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קירור			
3.	מערכת דלק			
4.	מערכת הצתה			
5.	מערכת פליטה	✓		
6.	סרן קדמי ומערכת היגוי	✓		
7.	קפיצים	✓		
8.	שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה		✗	תיקוני פגיעות במרכב וצבע, פגיעות / מעיכות פח ופגמים בצבע, שריטות פגוש קדמי +פגיעות אחורי.
9.	מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓		
10.	צמיגים		✗	צמיגים קדמיים פגומים.
11.	מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓		
12.	העברת כח	✓		
13.	מחוננים	✓		
14.	הערות כלליות			

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישים, מערכות חשמל, למנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכללי גומי, כולל תושבות מנוע לגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תקינבלבד יש לבדוק התאמה זה זיהוי רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרישיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן ניסים בכר בוחן מס 482 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 17/03/2020 בשעה 11:30 במקום דינמומטר רעננה

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.