



טופס סיכום אחיד (עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מס': 96499 רישיון מוסך מס': 9224

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר
 מספר רכב: 77-553-86
 שנת ייצור: 2017
 סוג שילדה: שילדה מרכב

מונה רשום: 123783
 תוצר ודגם רכב: טיוטה
 מס' מנוע: 1981
 מס' שילדה: 1427

מס' ד המערכת	תקין לא תקין	אבחנה
1. מנוע	X	משאבת מים פגומה.
2. מערכות קירור	✓	
3. מערכת דלק	✓	
4. מערכת הצתה	✓	
5. מערכת פליטה	✓	
6. סרן קדמי ומערכת היגוי	✓	
7. קפיצים	✓	
8. שילדת מרכב ליקויים בעלי משמעות נמוכה	X	פגיעות פח ופגמים בצבע, פגושים.
9. מערכת בלמים (ללא פירוק גלגלים)	✓	
10. צמיגים	✓	
11. מערכת תאורה (כולל מצבר)	✓	
12. העברת כח	✓	
13. מחוונים	✓	
14. הערות כלליות		בטנת גלגל קדמי שמאל שבורה, נורת בקרת צמיגים דולקת, פנס איתות מראת צד שמאל פגום, קרע בגומית חלון דלת אחורית ימין.

עליך לגשת למוסך לקבל הצעת מחיר לתיקונים, השתתפות עצמית \$250 - לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי לא ניתן להעברה. אין המכון אחראי לתקלות / מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעמלתן במתכוון או שבר - המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף קילומטרים ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישנים, מערכות חשמל, למנועים מערכת A.B.S ומחשבים ברכב ומקרני ש מן , ומיכללי גומי, כולל תושבות מנוע וגיר אח ריות המכון לגבי דוח הבדיקה לשלושה החודשים בלבד, או 3000 ק"מ לפי המוקדם שבמועדים הרשומים בעמודה תיקן/בלבד יש לבדוק התאמה זה זיהוי רישיון הרכב מספר שלדה ומנוע לרישיון רכב שהוצג במכון במעמד עברת בעלות מול משרד הרישוי

אני החתום מטה בוחן חיים לוי מס' בוחן 566 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 05/01/2006 בשעה 17:52 במקום דינמומטר רעננה

הערות: 1. הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב כטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה

3. צילום רישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.