

מס' בדיקה: 20716 מספר רכב: 26969702 תוצר ודגם הרכב: מזדה
מס' שילדה: 3102 מס' מנוע: 9588 ק"מ: 57192 שנת יצור: 2020
המזמין : אוטוסנטר כתובתו:
סוג השילדה: שילדת מרכב

מס	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע	✓		
2.	מערכות קרור	✓		
3.	מערכת דלק	✓		
4.	מערכת הצתה	✓		
5.	מגידוש מנוע	✓		
6.	מערכות הנעה	✓		
7.	מערכת טעינה	✓		
8.	מערכת פליטה	✓		
9.	מערכת התנעה	✓		
10.	מצמד	✓		
11.	תיבת הילוכים	✓		
12.	ת.העברת כח	✓		
13.	צי./גל הינע	✓		
14.	מ.מתלה קידמי	✓		
15.	מ.מתלה אחורי	✓		
16.	מערכת היגוי	✓		
17.	מערכת הבלמים	✓		
18.	צמיגים	✓		
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	פגיעות פח פגמים בצבע. פגושים
20.	מערכת תאורה	✓		
21.	הערות כלליות			

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במתכוון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אויר, חישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכללי גומי משאבת מים\שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית 1500 ש"ח+מע"מ לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול מחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והבא לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשלדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.
- אני החתום מטה, בוחן: אושרי לייבוביק, מספר תעודה: 718, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 05/04/2024 בשעה: 09:44 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך.
- כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך:

חומת מכון הבדיקה

חתימת וחומת הבדוק

שם מזמין הבדיקה וחתימתו