

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית
ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב
(1965) בע"מ
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574
רשיון מוסד: 12556

מס' בדיקה: 20694
מספר רכב: 32416402
מס שילדה: 8744
המזמין: אוטוסנטר
סוג השילדה: שילדת מרכב
תוצר ודגם הרכב: טויוטה
מס' מנוע: 1849
ק"מ: 92618
כתובתו:
שנת יצור: 2020
צבע:
סוג הרכב: פרטי

מס	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע		X	קורוזיה
2.	מערכת קרור	✓		
3.	מערכת דלק	✓		
4.	מערכת הצתה	✓		
5.	מ. גידוש מנוע	✓		
6.	מערכות הנעה	✓		
7.	מערכת טעינה	✓		
8.	מערכת פליטה	✓		
9.	מערכת התנעה	✓		
10.	מצמד	✓		
11.	תיבת הילוכים	✓		
12.	ת. העברת כח	✓		
13.	צי. / גל הינע	✓		
14.	מ. מתלה קידמי	✓		
15.	מ. מתלה אחורי	✓		
16.	מערכת היגוי	✓		
17.	מערכת הבלמים	✓		
18.	צמיגים	✓		
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות גבוהה		X	תיקון תאונה בחזית, כיפופים תיקונים הפרדות והלחמות לא מקוריות בפח אחורי ותא מטען, הוחלפו חלקי מרכב מולחים
19.	*שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה		X	תיקוני פגיעות במרכב, תיקוני פח וצבע, הוחלפו חלקי מרכב, פגיעות פח פגמים בצבע, פגושים
20.	מערכת תאורה	✓		
21.	הערות כלליות			הוחלפה שמשה

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמיונים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במתכוון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזג ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכללי גומי משאבת מים/שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית 1500 ש"ח+מע"מ לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.
- אני החתום מטה, בוחן: אושרי לייבוביץ, מספר תעודה: 718, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 04/04/2024 בשעה: 10:20 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך.
- כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך:

חותמת מכון הבדיקה

חתימת וחותמת הבוחן

שם מזמין הבדיקה וחתימתו