

מפעלי דינומומטר לבריקת רכב
(1965) בע"מ

פ.י גליליות-רמת השרון 4
מספר רכב: 5370574
רשיון מושך: 12556

טופס סיכון אחיד של בדיקה כללית
ללא מערכותALKTRONIKות וממוחשבות
(עפ"י הוראות משרד המחבורה)

מספר רכב: 50789902 תוצרת ודגם הרכב: קיה
מס שילדה: 1733 מס' מגע: 0007800 ק"מ: 105981 סוג הרכב: פרטי
צבע:

שם ייצור: 2021 כתובתו: המודול: אוטוסנטר סוג השילדה: שילדת מרכב
מס' בדיקה: 20703 מס' שילדה: 1733 ק"מ: 105981 כתובתו: המודול: אוטוסנטר סוג השילדה: שילדת מרכב

מספר	המערכת	תקין	לא תקין	אבחנה
1.	מנוע			בורג בית מסנן אוויר שבור
2.	מערכות גירור	✓		X
3.	מערכת דלק	✓		
4.	מערכת הצתה	✓		
5.	מ.ガイידוש מנוע	✓		
6.	מערכות הנעה	✓		
7.	מערכת טוינה	✓		
8.	מערכת פליטה	✓		
9.	מערכת התנועה	✓		
10.	מצמד	✓		
11.	תיבת הילוקים			X רטיבות
12.	ת.העברה כח	✓		
13.	צ.י. / גל הינע	✓		
14.	מ.תלה קדמי	✓		
15.	מ.תלה אחורי	✓		
16.	מערכת היגוי	✓		
17.	מערכת הבלמים	✓		
18.	צמיגים	✓		
19.	*שלדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה			X כיווך בתומך פגוש אחורי, פגימות פח פגמים בצד. פגושים
20.	מערכת תאורה	✓		
21.	הערות כלכליות			X מגן מנוט תחתון פגום, רעש בסיבוב גלגל הגה, הוחלה שימושה

הערות:

- הממצאים מהדיברים את מסקון הבדיקה הינו הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל מסקון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מדריך לתיקון יש לקבל מוסך מורשה או שמי רכב לפי הזרוך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מסקון הבדיקה היא כאמור רק על המכליים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. אין מסקון אחראי לתקלות/מגעות שלא התרלו כתוצאה מהעלמות מסקון או שבר, מסקון אחוריא ואינו מוצע בדיקות מזגן ומערכותALKTRONIKות זיו"ק ק"מ ורישון רכב, אין אחריות חיים פנים, ממיר קטל"י, כריות אויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, זהבש צורבו, מרסיסים, בולמי זעוזניים, דירות מים תא נזעים, מקרני שחזור, מיכלי גומי, אשבת מים\שמן, תושבות חנווע, תיבת היילוקים. השתפות עצמית 1500"חטמ"מ לא נקבע תלונה לאחר תיקון הדוח אישי ולא ניתן להעbara.
- מכל' לגורע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דמי הנזקים, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכך או אחרת בכל אחת מהבדיקות הינה למונפה של 3 דודשים או 6,000 ק"מ לפחות ממועדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או להפוך מערכות חכניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- צילום ורישון הרכב מושתין המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הועגו בעת הבדיקה יישמרו ביחיד עם בטופס הבדיקה והמסמכים הנלוונים יתקופה של 24 חודשים.

- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקרהתי והואcano לדיינתי הממצאים הרשותם בטופס הסיכום וידוע לי שמדוברים אלה בלבד מהדיברים את מסקון הבדיקה.
- עמ' למונע הונאה באמצעות כפל ורישונות רצוי וטומך בעת העברת בעלות לבצע בדיקה וחותמתה אם מספר המונע והשלדה הרשות ברישון הרכב הנמור לפקיודה בדו"ר, וזאת בטופס הבדיקה ו/או לרישון הרכב שהועזג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעbara את הרישום ולפנות למשרדי הרישוי לבירור הנושא.

לחומרת ספק תובחר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מסקון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.

אני החתום מהה, בזאת: אושרי ליבובי, מס' דגם: 1733, אשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל ורכתי מבחן דרך בתאריך: 04/04/2024 בשעה: 13:22
במקומות: גליליות פ.י גליליות וכיצעה מבחן דרך.
כמו כן לא נמצא/נמצא ליוקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עברי דרך:

חותמת מסקון הבדיקה

חותמת וחותמת הבודק

שם מזמין הבדיקה וחותמתו