

טופס סיכום אקיד של בדיקה כללית  
ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות  
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקה רכב  
(1965) בע"מ  
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574  
רשיון מוסד: 12556

מס' בדיקה: 19846 מספר רכב: 32419302 תוצר ודגם הרכב: טויוטה  
מס שילדה: 8953 מס' מנוע: 2833 ק"מ: 66627  
המזמין: אוטוטנטר כתובתו:  
סוג השילדה: שילדת מרכב

שנת יצור: 2020 סוג הרכב: פרטי  
צבע:

| מס  | המערכת                                    | תקין | לא תקין | אבחנה   |
|-----|---|------|---------|---|
| 1.  | מנוע                                      | ✓    |         |   |
| 2.  | מערכות קרוור                              | ✓    |         |   |
| 3.  | מערכת דלק                                 | ✓    |         |   |
| 4.  | מערכת הצתה                                | ✓    |         |   |
| 5.  | מ.גידוש מנוע                              | ✓    |         |   |
| 6.  | מערכות הנעה                               | ✓    |         |   |
| 7.  | מערכת טעינה                               | ✓    |         |   |
| 8.  | מערכת פליטה                               | ✓    |         |   |
| 9.  | מערכת התנעה                               | ✓    |         |   |
| 10. | מצמד                                      | ✓    |         |   |
| 11. | תיבת הילוכים                              | ✓    |         |   |
| 12. | ת.העברת כח                                | ✓    |         |   |
| 13. | צי./גל הינע                               | ✓    |         |   |
| 14. | מ.מתלה קידמי                              | ✓    |         |   |
| 15. | מ.מתלה אחורי                              | ✓    |         |   |
| 16. | מערכת היגוי                               | ✓    |         |   |
| 17. | מערכת הבלמים                              | ✓    |         |   |
| 18. | צמיגים                                    |      | X       | אחוריים פגומים  |
| 19. | *שילדת מרכב*<br>ליקויים בעלי משמעות נמוכה |      | X       | תיקוני פגיעות במרכב, תיקון בחזית, כיפופים בפח חזית, תיקון מאזור כיפופים בפח אחורי, תיקוני מרכב פח וצבע, הוחלפו חלקי מרכב. פגיעות פח ופגמים בצבע, פגושים |
| 20. | מערכת תאורה                               | ✓    |         |   |
| 21. | הערות כלליות                              |      |         |   |

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכוון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכוון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמיונים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכוון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במתכוון או שבר, המכוון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכלי גומי משאבת מיסלשמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית \$250, לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות. 5. צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכוון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכוון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה התומה על ידי מזמין הבדיקה.
- אני החתום מטה, בוחן: חיים לוי, מספר תעודה: 566, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 18/02/2024 בשעה: 16:39 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך. כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך.

שם מזמין הבדיקה וחתימתו \_\_\_\_\_ חתימת וחותמת הכודק \_\_\_\_\_ חותמת מכוון הבדיקה \_\_\_\_\_