

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית
ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקת רכב
(1965) בע"מ
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574
רשיון מוסד: 12556

מס' בדיקה: 19373 מספר רכב: 46501902 תוצר ודגם הרכב: יונדאי מס' מנוע: 1393 ק"מ: 121203 שנת יצור: 2021 סוג הרכב: פרטי
מס' שילדה: 6677 המזמין: אוטוסנטר כתובתו:
סוג השילדה: שילדת מרכב

| מס | המערכת | תקין | לא תקין | אבחנה |
|-----|---|------|---------|---|
| 1. | מנוע | | X | בוץ במנוע ומכלולים |
| 2. | מערכות קרור | √ | | |
| 3. | מערכת דלק | √ | | |
| 4. | מערכת הצתה | √ | | |
| 5. | מ.גידוש מנוע | √ | | |
| 6. | מערכות הנעה | √ | | |
| 7. | מערכת טעינה | √ | | |
| 8. | מערכת פליטה | √ | | |
| 9. | מערכת התנעה | √ | | |
| 10. | מצמד | √ | | |
| 11. | תיבת הילוכים | √ | | |
| 12. | ת.העברת כח | √ | | |
| 13. | צי./גל הינע | √ | | |
| 14. | מ.מתלה קידמי | √ | | |
| 15. | מ.מתלה אחורי | √ | | |
| 16. | מערכת היגוי | √ | | |
| 17. | מערכת הבלמים | √ | | |
| 18. | צמיגים | √ | | |
| 19. | *שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה | | X | תיקוני פגיעות במרכב. תיקוני פח וצבע. כיפוף בתומך פגוש אחורי פגיעות פח פגמים בצבע. נזקים בפגושים |
| 20. | מערכת תאורה | √ | | |
| 21. | הערות כלליות | | | רעש בסיבוב גלגל הגה |

הערות:

- הממצאים המציינים את מכוני הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי העורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמת במתכוון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורשיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חיישנים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, ומחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכלי גומי משאבת מים/שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית \$250, לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מציינים את מכוני הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבירור הנושא.
- להסרת טפס מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.

חתימת מכון הבדיקה

חתימת וחתימת הבודק

שם מזמין הבדיקה וחתימתו

אני החתום מטה, בוחן: אושרי לייבוביץ, מספר תעודה: 718, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 28/01/2024 בשעה: 11:25 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך. כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך.