

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית
ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות
(עפ"י הוראות משרד התחבורה)

מפעלי דינמומטר לבדיקה רכב
(1965) בע"ח
פי גלילות-רמת השרון 03-5370574
רשיון מוסך: 12556

מס' בדיקה: 20040 מספר רכב: 38773902 תוצר ודגם הרכב: סיטרואן
מס שילדה: 3226 מס' מנוע: 1157 ק"מ: 111292 שנת יצור: 2021 סוג הרכב: פרטי
המזמין: אוטוטנטר כתובתו:
סוג השילדה: שילדת מרכב צבע:

| מס | המערכת | תקין | לא תקין | אבחנה |
|-----|---|------|---------|---|
| 1. | מנוע | | X | תושבת פגומה. קורוזיה |
| 2. | מערכות קרור | √ | | |
| 3. | מערכת דלק | √ | | |
| 4. | מערכת הצתה | √ | | |
| 5. | מ. גידוש מנוע | √ | | |
| 6. | מערכות הנעה | √ | | |
| 7. | מערכת טעינה | √ | | |
| 8. | מערכת פליטה | √ | | |
| 9. | מערכת התנעה | √ | | |
| 10. | מצמד | √ | | |
| 11. | תיבת הילוכים | | X | רעידות בתחילת נסיעה |
| 12. | ת. העברת כח | √ | | |
| 13. | צ.י./גל הינע | √ | | |
| 14. | מ. מתלה קידמי | √ | | |
| 15. | מ. מתלה אחורי | √ | | |
| 16. | מערכת היגוי | √ | | |
| 17. | מערכת הבלמים | √ | | |
| 18. | צמיגים | √ | | |
| 19. | *שילדת מרכב* ליקויים בעלי משמעות נמוכה | | X | תיקוני פגיעות במרכב. תיקוני פח וצבע. הוחלפו חלקי מרכב. פגיעות פח פגמים בצבע. מעיכות בגג. פגושים. מעיכות בסף |
| 20. | מערכת תאורה | √ | | |
| 21. | הערות כלליות | | | |

הערות:

- הממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמציגים בטופס הבדיקה בלבד. אין המכון אחראי לתקלות/מגרעות שלא התגלו כתוצאה מהעלמתם במחווון או שבר, המכון אינו אחראי ואינו מבצע בדיקות מזגן ומערכות אלקטרוניות זיוף ק"מ ורישיון רכב, אין אחריות חימום פנים, ממיר קטליטי, כריות אוויר, חישונים, מערכות חשמל, מנועים מערכת ABS, וחשבים ברכב, מגדש טורבו, מרססים, בולמי זעזועים, חדירת מים תא נוסעים, מקרני שמן, מיכללי גומי משאבת מים/שמן, תושבות מנוע, תיבת הילוכים. השתתפות עצמית \$250, לא נקבל תלונה לאחר תיקון, הדוח אישי ולא ניתן להעברה.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של 3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתפקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- צילום רשיון הרכב מהרשיון המקורי וכן צילום של רשיון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים.
- אני מזמין הבדיקה, מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.
- ע"מ למנוע הונאה באמצעות כפל רשיונות רצוי וחומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשילדה הרשום ברשיון הרכב הנמסר לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ו/או לרשיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הרישום ולפנות למשרד הרישוי לבידור הנושא.
- להסרת טפס מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת ע"י מכון הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.
- אני החתום מטה, בוחן: אושרי לייבוביץ, מספר תעודה: 718, מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך: 28/02/2024 בשעה: 13:10 במקום: דינמומטר פי גלילות וביצעתי מבחן דרך.
- כמו כן לא נמצא/נמצא ליקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עוברי דרך:

חותמת מכון הבדיקה

חתימת וחותמת הבודק

שם מזמין הבדיקה וחתימתו