

עמוד 1 מתוך 1

עפ"י הוראות משרד התחבורה

רשיון מס: 10495
 מס' כרטיס: 323089

דגם רכב: XC40 ת' עליה לכביש: 012020 מס' שילדה: 8249
 ה"מ או מייל: 139869 סוג מרכב: שילדת מרכב

מס רכב: 790-10-101 תוצר רכב וולבו
 מס' מנוע: 0795

מזמין הבדיקה: אוטו סנטר

| מכלול הבדיקה | סטוס | |
|--------------------------------|--|---------|
| | תקין | לא תקין |
| מנוע | X | |
| מערכת קירור | | ✓ |
| מערכת דלק | X | |
| מערכת הצתה | | ✓ |
| מערכת פליטה | | ✓ |
| סרן קדמי ומערכת היגוי | X | |
| קפיצים | | ✓ |
| שילדה ומרכב | X | |
| ליקויים בעל משמעות נמוכה | X | |
| מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים | | ✓ |
| צמיגים | | ✓ |
| מערכת תאורה - כולל מצבר | | ✓ |
| העברת הכוח | X | |
| מחזוריים | | ✓ |
| הערות | <p>מקרא קורה = שילדה. יש לבדוק את עבר הביטוחי של הרכב טרם הרכישה, לבדוק אמיתות הק"מ ע"י רציפות הטיפולים ברכב, לבדוק מקורות הרכב במשרד הרישוי, אין אחריות למערכת השמל, מחשב, מערכות אלקטרוניות, ממיר קטליטי ומגדש טורבו האחריות מתייחסת למכללים שנמצאו תקינים בלבד, אין אחריות למנוע במקרה של פריצת מיטשמן עקב קורוזיה, יש לבדוק חדירת מים לרכב טרם הרכישה, אין אחריות למזגן אוויר - לבדוק במוסך מורשה מזגנים, אין אחריות למערכת ססופ סטארט, אין אחריות למערכת הייבריד וסוללה מתח גבוה, הוקד עי אוראל</p> | |

כלי משמעות הליקויים, חומרתם והערכת מחיר יש לקבל ממוסך מוחשה ובאחריות קונה הרכב

באחריות הקונה לבצע בדיקת עבר ביטוחי של הרכב

- הממצאים המחייבים את מכוני הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכוני הבדיקה.
- מידע על חומרת הליקויים, ותצעת מחיר לתיקון חייב לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב.
- אחריות מכוני הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד.
- מבלי לגרוע מכל אחריות עמ"י כל דין, לרבות דיני הנזיקין, אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכאניות בכל אחת מהבדיקות הינה לתקופה של שלושה חודשים או 4,000 ק"מ לפי המוקדם, אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות ממוחשבות או לתמקוד מערכות מכאניות עקב תקלות במערכות ניהול ממוחשבות.
- אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכוני הבדיקה כאמור בטופס זה.
- ע"מ למנוע חונוא באמצעות כפל רישיונות רצוי ומוסלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה האם מספר המנוע והשילדה חרשום ברשיון הרכב הנמסר למקיד/ת בזואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ואו לרשיון הרכב שחוצג בעת הבדיקה במידה וקיימת אי התאמה, אין לחעכיר את הבעלות ויש ולמנות למסרד הרישוי לכיור הנטל לחסרת ספק מובחר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכוני הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצגרה החתומה על ידי מזמין הבדיקה

אני החי"מ יריב פאר 361 מאשר, כי נבדקתי את הרכב בתאריך 05/02/2024
 ובמקום ראשון לציון, ובצעתני מבתי דרך ברכב כמו כן לא נמצא / נמצא ליקויים דרך אשר עלול לסכן עוברי אורך

ראה תעודת אחריות מעבר לדף

אזהרה

לקוח שאינו מצויד ברשיון רכב מקורי ואינו מציג במכוני הבדיקה את רשיון הרכב המקורי לצורך זיהוי הרכב, עליו החובה טרם רכישת הרכב להשוות את מספריו; הרכב, המנוע והשילדה שרשמו בטופס בדיקת הרכב לרשיון המקורי.

אוטו סנטר יריב פאר 361
 שם המזמין הבדיקה וחתומתו חתימה וחותמת הבודק חותמת מכוני הבדיקה